



# PR-MO-08-00

## روش اجرایی کنترل عیار

گشود راستای تعهد یکایک ما در قبال محیط زیست در صورت امکان از چاپ مستندات خودداری فرمایید.

✓ محل نگهداری نسخه اصلی: دفتر تضمین کیفیت در دفتر مرکزی

✓ نسخه نرم افزار: Word 2016

✓ تاریخ تهیه اولیه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

### جدول تغییرات و بروزآوری مدرک

منشاء تغییرات	خلاصه شرح تغییر	صفحات تغییر یافته	تاریخ جاری سازی	شماره ویرایش

محل امضاء	جدول تصویب مدرک
کارشناس کنترل عیار	تهیه کننده
سرپرست دفتر فني	مسئولین اجرا
سرپرست عملیات	قائم مقام مدیر مجتمع صنعتی و معدنی
مدیر محتمل صنعتی و معدنی	تأیید کننده
مدیر عامل	تصویب کننده

این مدرک تحت پوشش روشن اجرایی اطلاعات مدون بوده و تنها نسخه آخرین نگارش که ممهور به مهر اعتبار است، قابل استناد می باشد.

محل درج مهر اعتبار مدارک:
مدرک تحت کنترل
۱۴۰۱/۱/۲۳
Quality Assurance

## روش اجرایی کنترل عیار



### ۱- هدف

هدف از تهیه و تدوین این روش اجرایی تعیین دقیق عیار استخراجی از معدن قبل انفجار و صحت سنجی مدل بلوکی، نمونهبرداری و کنترل عیار معدن حین بارگیری، تعیین و کنترل عیار مواد معدنی دپو شده در پشت سنگ شکن‌ها و نیز عیار محصول نهایی سنگ شکن‌ها (خوارک کارخانه فلوتاسیون) و ریجکتی‌های کارخانه می‌باشد.

### ۲- دامنه کاربرد

این روش اجرایی در مجتمع صنعتی و معدنی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد کاربرد دارد.

### ۳- مسئولیت‌ها و اختیارات

۳-۱- مسئولیت تهیه، برقراری و به روز رسانی: بر عهده کارشناس کنترل عیار می‌باشد.

۳-۲- مسئولیت اجرا: بر عهده سرپرست کنترل عیار، سرپرست عملیات و سرپرست دفتر فنی می‌باشد.

۳-۳- مسئولیت نظارت بر حسن اجرا: بر عهده قائم مقام مدیر مجتمع و مدیر مجتمع می‌باشد.

### ۴- تعاریف و اصطلاحات

۴-۱- نمونه برداری: بخش معرفی از توده سنگ یا ماده معدنی است، به‌طوری که تمامی خواص و ویژگی‌های کل سنگ یا ماده معدنی را دارا باشد.

### ۵- شرح فعالیت و روش اجرایی

#### ۵-۱- کنترل عیار صحت‌سنجی مدل بلوکی

یکی از روش‌های صحت‌سنجی مدل بلوکی تهیه شده مطابق با [روش اجرایی طراحی به شماره: PR-MO-02](#) آندازه-گیری متوسط عیار مربوط به کلیه چال‌های حفاری هر بلاست می‌باشد. در این رابطه، کارشناس کنترل عیار از کلیه چال‌های حفاری مطابق [فرم گزارش کنترل عیار بلاست و عیار تخمین زده در مدل بلوکی به شماره: FR-MO-](#)

[نمونه گیری نموده و نتایج نمونه‌ها را به کارشناس دفتر فنی تحویل می‌نماید. کارشناس دفتر فنی نیز مطابق \[روش اجرایی طراحی\]\(#\) اقدام به بررسی و تحلیل گزارش مربوطه می‌نماید.](#)

**تبصره ۱:** کارشناس کنترل عیار از خاک‌های حاصل از خروجی خاک‌گیر دستگاه حفاری به میزان یکسان از کلیه چال-

های حفاری بلاست نمونه برداشته و پس از اختلاط با یکدیگر مطابق با [فرم نمونه‌برداری کنترل عیار به شماره: FR-](#)

[جهت آزمایش به آزمایشگاه تحویل می‌دهد.](#)

محل درج مهر اعتبار مدارک:

مدرک تحت کنترل

۱۴۰۱ / ۱ / ۲۳

Quality Assurance

کد مدرک: PR-MO-08-00
شماره صفحه: ۳ از ۵

## روش اجرایی کنترل عیار



### ۵-۲-۵- کنترل عیار عملیات معدنی

کنترل عملیات معدنی شامل کنترل عیار چال‌های حفاری بلاست پیش از انفجار و بار بلوك پس از انفجار می‌باشد. در این رابطه، سرپرست کنترل عیار با هماهنگی سرپرست دفتر فنی پس از انجام عملیات حفاری، از بلوك مربوطه بازدید نموده و زون‌های مورد نظر را جهت انجام عملیات نمونه برداری در فرم مختصات، عمق، نوع چال‌های حفر شده و کروکی به

شماره: FR-MO-28 تعیین نموده و چال‌های مربوط به هر زون را نیز مشخص و به کارشناس کنترل عیار اعلام می-

نماید. در این رابطه، کارشناس کنترل عیار می‌بایست از کلیه چال‌های مربوط به هر زون مشخص شده در فرم مختصات، عمق، نوع چال‌های حفر شده و کروکی، پیش از عملیات آتشباری اقدام به نمونه‌برداری نموده و مطابق با فرم نمونه‌برداری کنترل عیار جهت عیارسنجی به آزمایشگاه تحويل دهد. همچنین، کارشناس کنترل عیار می‌بایست پس از عملیات انفجار نیز از تمام سطح زون شامل سنگ و خاک به طور تصادفی نمونه‌برداری نموده و مطابق با فرم نمونه‌برداری کنترل عیار اقدام به ارسال به آزمایشگاه جهت تعیین میزان عیار دقیق بار انفجاری نماید.

### ۵-۳-۵- کنترل عیار سنگ شکن و بار ریجکتی

کارشناس کنترل عیار می‌بایست در ابتدای شیفت A از تمام سطح دپوی سنگ شکن شامل سنگ و خاک به طور تصادفی نمونه‌برداری نموده و مطابق با فرم نمونه‌برداری کنترل عیار اقدام به ارسال به آزمایشگاه جهت تعیین میزان عیار دپوی سنگ شکن نماید. همچنین، کارشناس کنترل عیار می‌بایست در هر شیفت اقدام به نمونه‌برداری از بار روی نوار نقاله (خوارک کارخانه فلوتاسیون) و همچنین دپوی ریجکتی کارخانه فلوتاسیون نموده و مطابق با فرم نمونه‌برداری کنترل عیار اقدام به ارسال به آزمایشگاه جهت تعیین میزان عیار مواد مربوطه نماید.

### ۴-۵- گدینگ نمونه‌های کنترل عیار

کد مربوط به هر زون با علامت Z نشان داده می‌شود و شماره نمونه مربوطه نیز بر اساس م حل‌های نمونه‌گیری به شرح جدول ذیل تعریف می‌شود:

کد نمونه	محل نمونه‌گیری
EZ	چال‌های حفاری
BZ	بار انفجاری
DS	دپوی سنگ‌شکن
DF	خوارک کارخانه فلوتاسیون

محل درج مهر اعتبار مدارک:

محل درج مهر اعتبار مدارک:	مدرسک تحت کنترل
۱۴۰۱ / ۱ / ۲۳	
Quality Assurance	

کد مدرک: PR-MO-08-00	روش اجرایی کنترل عیار	
شماره صفحه: ۴ از ۵		

محل نمونه‌گیری	کد نمونه
دپوی ریجکتی کارخانه فلوتاسیون	DR

شماره‌های نمونه برداری شده کنترل عیار از علامت اختصاری جدول فوق به انصمام شماره اندیکاتور تشکیل می‌گردد. به عنوان مثال، شماره سومین نمونه کنترل عیار از دپوی ریجکتی کارخانه فلوتاسیون به صورت DR03 نشان داده می‌شود.

##### ۵-۵- بررسی عیارهای نمونه برداری شده و صدور اقدام اصلاحی

سپریست کنترل عیار و سرپرست دفتر فنی مطابق با فرم برنامه زمان‌بندی عملیات استخراجی به شماره: FR-PC-01، عیار مصوب مورد نیاز کارخانه را به انضمام سایر فاکتورهای موثر شامل رطوبت و سختی به اطلاع کارشناس کنترل عیار رسانده و ایشان نیز پس از دریافت نتایج آنالیز آزمایشگاه طبق فرم نمونه‌برداری کنترل عیار، نتایج مربوطه را در فرم گزارش کنترل عیار زون‌های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار به شماره: FR-MO-47 ثبت می‌نماید. در این رابطه، کارشناس کنترل عیار همچنین جهت تحلیل فرم گزارش کنترل عیار زون‌های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار به انضمام اقدامات اصلاحی مورد نیاز نیز مطابق با فرم برنامه کنترل معدن، سنگ‌شکن و فلوتاسیون به شماره: CP-QC-01 عمل نموده و مراتب را پس از تایید سپریست دفتر فنی در اختیار سپریست عملیات قرار می‌دهد.

سپس، سرپرست دفتر فنی پس از بررسی گزارش مذکور می باشد با هماهنگی سرپرست عملیات در **فرم گزارش کنترل عیار زون های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار** اقدام به تعیین میزان اختلاط بار ارسالی به سنگشکن نموده و یک نسخه از فرم مذکور را به منظور حمل بار به سرپرست عملیات و جهت اطلاع به مدیر کارخانه فلوتاسیون ارائه نماید. بدین منظور، سرپرست عملیات نیز می باشد مطابق با فرم مذکور اقدام به چیدمان ماشین آلات مطابق **فرم موقعیت استقرار دستگاه ها به شماره: FR-MO-36**، اختلاط و حمل بار به سنگشکن نماید.

**تبصره ۳:** در صورتی که به هر علت سرپرست عملیات نتواند بار ارسالی مطابق با عیار مورد نظر اشاره شده در فرم گزارش کنترل عیار زون‌های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار را به سنگشکن تحویل نماید، آن‌گاه می‌بایست طی هماهنگی با سرپرست کنترل عیار و سرپرست دفتر فنی نسبت به اصلاح تعیین اختلاط بار اقدام نمایند. در صورتی

کد مدرک: PR-MO-08-00	روش اجرایی کنترل عیار	
شماره صفحه: ۵ از ۵		

که امکان ارسال بار با عیار و تناظر مشخص در آن شیفت/روز وجود نداشته باشد، سرپرست کنترل عیار می بایست بر اساس فرم گزارش کنترل عیار زون های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار به مدیر کارخانه اعلام نماید.

تبصره ۴: سرپرست دفتر فنی می بایست فرم گزارش کنترل عیار زون های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار را جهت ثبت در بانک اطلاعاتی عملیات به شماره: FR-MO-42 به کارشناس دفتر فنی تحويل نماید.

#### ۶- مراجع

ردیف	عنوان مرجع	کد مرجع
۱	ISO 9001:2015	OS-MI-01
۲	ISO 14001:2015	OS-MI-02
۳	ISO 45001:2018	OS-MI-03
۴	HSE-MS	OS-MI-04

#### ۷- مدارک و سوابق مرتبط

ردیف	عنوان سابقه	کد مدرک
۱	فرم نمونه برداری کنترل عیار	FR-MO-46
۲	فرم گزارش کنترل عیار زون های حفاری-انفجاری و تعیین اختلاط بار	FR-MO-47
۳	فرم برنامه کنترل معدن، سنگ شکن و فلوتاسیون	CP-QC-01
۴	روش اجرایی طراحی	PR-MO-02
۵	فرم گزارش کنترل عیار بلاست و عیار تخمین زده شده در مدل بلوکی	FR-MO-20
۶	فرم مختصات، عمق، نوع چال های حفر شده و کروکی	FR-MO-28
۷	فرم برنامه زمان بندی عملیات استخراجی	FR-PC-01
۸	فرم موقعیت استقرار دستگاه ها	FR-MO-36
۹	فرم بانک اطلاعاتی عملیات	FR-MO-42

#### ۸- توزیع نسخ

- سیستم مدیریت مستندات

محل درج مهر اعتبار مدارک:

مدارک تحت کنترل

۱۴۰۱ / ۱ / ۲۳

Quality Assurance